



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Pachut	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachut
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0009-43	FECHA:	1/03/2024



Foto1:
Necesario muro



Foto 2:
Talud a Proteger




Foto 3:
Modulo 2 Aulas




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felix chiquita Sirin

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

