



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzun
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Las Mercedes	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea las mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0012-43	FECHA:	10 de julio de 2024



canales



direccion



aula 1



aula 2



aula 3



corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

