



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Patzun |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Las Mercedes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea las mercedes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0012-43 | FECHA: | 10 de julio de 2024 |



canales y piso contra huella



direccion



aula 1



aula 2




aula 3



corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

