



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Ciénaga, Aldea El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0027-43	FECHA:	20/10/2024




Foto1: Sustitución de láminas por deterioro y filtración de agua y costanera



Foto 2: Sustitución de láminas por deterioro y filtración de agua y costanera



Foto 3: Sustitución de malla por deterioro



Foto 4: Sustitución de malla por deterioro



Foto 5: Sustitución de malla por deterioro



Foto 6: Sustitución de malla por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Macario Escobar Betan*

Firma y sello del Presidente de la O.P.



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

