



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS    PREVIO     DURANTE     POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB CHIPIACUL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipiacul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0063-45	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE de adobe por block



Foto 2: desmontaje de laminas de la direccion, 3 aulas, y baño para hombres y mujeres



Foto 3: Elaboracion de base para el tinaco



Foto 4: cambio de piso




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---