

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOCOLICXOT ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0374-43	FECHA:	10/06/2024





Foto1: COLOCACION DE PUERTAS



TECHO DE PATIO PRINCIPAL



REPELLO DE AULAS PARTE DE ATRÁS



REPELLO DE COCINA



COLOCACION DE AZULEJO EN LA COCINA



CAMBI DE PISO EN EL CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público