

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MOCOLICXOT ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0374-43	FECHA:	1/08/2024




Foto1: COLOCACION DE PUERTAS




TECHO DE PATIO PRINCIPAL



REPELLO DE AULAS PARTE DE ATRÁS



REPELLO DE COCINA



COLOCACION DE AZULEJO Y PISO EN LA COCINA



CAMBIO DE PISO EN CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

