



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMI "Felipe Lopez R"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Oriente, Manzana No. 14.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0379-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Interior de salón 1, en donde el techado filtra el agua.



Foto 2: interior de salón 2, en donde el techado filtra el agua.



Foto 3: Evidencia del salón 1, se forma charcos de agua en el piso y moja todo lo que hay en el suelo.



Foto 4: Techo a intervenir, se muestra deteriorado e inservible.



Foto 5: Muro perimetral a reparar con 350 block , mano de obra y otros materiales, gestion de dirección, comisión y padres de familia de la escuela .







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

