



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUMI "Felipe Lopez R"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Oriente, Manzana No. 14.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0379-43	FECHA:	02/09/2024



Foto1: Colocación de block en el muro perimetral.



Foto 2: Desmontada de Techo.



Foto 3: Corredor y materiales a armar.



Foto 4: vista de las aulas, despues de la destechada.




Foto 5:







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

