

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM "LIC. JORGE ALEJANDRO COLOMA GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA RIO BLANCO LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-07-0381-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/03/2024
			
Foto 1: .PROFESIONAL JUNTO A OPF Y DIRECTORA		Foto 2: FOTOGRAFIA FRONTAL A ESTABLECIMIENTO	
			
Foto 3: AREA DONDE SE DEMOLERA MURO		Foto 4: VISTA FRONTAL A COCINA PEQUEÑA	
			
Foto 5: LAMINA CON AGUJEROS		Foto 6: FALTA DE MESA PARA COLOCAR INSTRUMENTOS DE COCINA.	









*[Firma manuscrita]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Firma manuscrita]*

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador (Firma del Evaluador)

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "LIC. JORGE ALEJANDRO COLOMA GARCIA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO LA VEGA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0381-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024
 <p>Foto 7: POLLETON PEQUEÑO</p>		 <p>Foto 8: INGENIERO EN EL INTERIOR DE ESTABLECIMIENTO</p>	
 <p>Foto 9: AREA DE AMPLIACIÓN DE COCINA FALTA PISO</p>		 <p>Foto 10: MUROS SIN PINTURA</p>	
 <p>Foto 11: TINACOS EN MAL ESTADO</p>		 <p>Foto 12: INODOROS EN MAL ESTADO SIN ACCESORIOS</p>	



*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten Signature]*  
ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709