



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZÚN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL LLANO, PATZÚN CHIMALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0389-43	FECHA:	26 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: Piso del corredor del Segundo Nivel  
No está en buenas condiciones para los estudiantes, necesita mejoras.



Foto 2: Piso del salón Segundo Nivel  
Desgastado y necesita mejora para el alumnado.



Foto 3: Corredor y gradas de las aulas Primer Nivel  
Pisos agujerados y gradas deterioradas, necesita mantenimiento.



Foto 4: Pisos módulo D  
Necesita mejora para el uso.




Foto 5: Área de Cocina  
La estufa para fuego, necesita cambio para la utilización adecuada.



Foto 6: Techo de cocina  
Necesita botar el paredon para ampliar cocina y el techo de nylon necesita seguridad y mejor presentación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

