

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeatzán Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0390-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 1: Espacio en donde se trabajará la cocina, anteriormente bodega de lamina.



Foto 2: parte frontal en donde estará la puerta de la cocina.



Foto 3: Espacio en destrucción de la galera para iniciar los trabajos de cocina.



Foto 4: Espacio de ampliacion de la cocina.



Foto 5: Espacio en donde se usará para mejorar la cocina.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

