

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeatzán Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0390-43	FECHA:	05/12/2024



Foto 1: Este sería la parte frontal de la nueva cocina.



Foto 2: Llegando al tope de las paredes.



Foto 3: Se puede observar el cajón, así queda la amplitud de la cocina.




Foto 4: Colocando la estructura del techo.



Foto 5: Ya colocado el techo y la torta del piso, obra concluida.




Foto 6: Es la última fotografía obra culminada.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público