







ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Trompea, aldea El Sitio, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 07 - 0392 - 43	FECHA:	26 de febrero de 2024

 <p>Tres puertas de sanitarios necesitan reparación</p>	 <p>Sustitución de vidrieras y colocación de balcones</p>
 <p>Sustitución de capotes de techo</p>	 <p>Sustitución de estructura de techo</p>
 <p>Reparación de pila por fuga de agua</p>	 <p>Reparación de malla perimetral</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p align="center">  Firma y sello del Presidente de la OPE  </p>	<p align="center">  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  </p>
--	--