



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Trompeta, aldea El Sitio, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0392-43	FECHA:	7 de agosto de 2024



Foto 1: Reparación de puertas de sanitarios



Foto 2: Reparación de malla perimetral




Foto 3: Sustitución de vidrieras y colocación de balcones



Foto 4: Reparación de lavadero y drenaje de pila





Foto 5: Sustitución de estructura de techo y repación de sistema eléctrico




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

