

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: AULA 1 PERFORACION DE PARED



Foto 2. AULA 2 PERFORACION DE PARED



Foto 3: AULA 1 PARED YA PERFORADA PARA VENTANA



Foto 4: AULA 2 PARED YA PERFORADA PARA VENTANA





Foto 5: AULA 3 CAMBIO DE VENTANAS FIJAS A CORREDIZAS



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	1/07/2024



Foto1: ELIMINACION DE CABLES VIEJOS



Foto 2: INICIO DE INSTALCION ELECTRICA NUEVA



Foto 3: INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS EN AULAS



Foto 4: INSTALACION ELECTRICA NUEVA



Foto 5: DUCTOS Y PLAFONERAS YA INSTALADAS



Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	19/07/2024




Foto 1:



Foto 2:



Foto 3: PISO COLOCADO EN ESPACIO ANEXO A COCINA



Foto 4: PISO INSTALADO EN COCINA




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZUN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA COJOBAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0396-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: INICIO DE CONSTRUCCION DE BASE PARA DEPOSITO



Foto 2: CONSTRUCCION DE BASE PARA DEPOSITO



Foto 3: DEPOSITO DE 12 TONELES COMPRADAS




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

