



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0398-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: Cambio de capote de 2 salones



Foto 2: Colocación de canales y bajadas de agua fente 10 salones



Foto 3: Cambio de 12 letrinas



Foto 4: cambio de techo y pintado de costaneras en 4 salones, visto por dentro






Foto 5: Reparación de los tablero



Foto 6: cambio de tehado de 4 salones visto por fuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0398-43	FECHA:	26/02/2024




Foto7: Marcaje de la cancha de basquetbol





Foto 8: Cambio de chapa de una puerta



Foto 9: colocación de una lamina sobre el techo para que el agua no entre en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---