



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuiquel, Patzún, Chimaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0398-43	FECHA:	8/07/2024



Foto1: Durante el cambio de capote de 2 salones



Foto 2: Durante el cambio de láminas y de 4 salones



Foto 3: Durante el cambio de 12 letrinas



Foto 4: Durante el cambio de 12 letrinas



Foto 5: Durante los trabajos de reparación de los tableros



Foto 6: Durante los trabajos de pintado de la cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amir... [Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

