

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE **2** POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuchucá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0400-43	FECHA:	17/06/2024



Picada de las paredes de aulas interior y exterior



Inicio de picada de paredes de las aulas



Inicio de savieta exterior de todas las paredes de aulas.



Inicio de savieta en interior de paredes de las aulas





Fundición de la entrada principal de la escuela



Levantado de concreto de la cancha con deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>M. A. de C.</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la Comunidad</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

FECHA	LUGAR	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
15/05/2014	CANTON
16/05/2014	CANTON
17/05/2014	CANTON
18/05/2014	CANTON
19/05/2014	CANTON

