

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuchucá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0400-43	FECHA:	10/09/2024



Cernido de paredes interior de las aulas.



Cernido de paredes exterior de las aulas



Pintada de las aulas interior y exterior



Cernido partes de la cancha



Ampliación de construcción de pared de circumbalación



Culminación de cernido de entrada principal de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mrs. Ana Leticia Cruz

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Lugar	Fecha	Descripción	Observaciones
Alrededores de la Estación	15/05/2014	Vista general de la zona	
Calle de acceso a la zona		Calle de acceso a la zona	
Calle de acceso a la zona		Calle de acceso a la zona	
Calle de acceso a la zona		Calle de acceso a la zona	
Calle de acceso a la zona		Calle de acceso a la zona	

