



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Xeatzán Alto	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xeatzán Alto, Aldea Xeatzán Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0401-43	FECHA:	26 de agosto de 2024



Foto 1: remodelacion de orinal en sanitarios varones 2m lineales 40 de ancho



Foto 2: mesa de concreto en cocina .75 ancho x .55 alto x 2.35 largo



Foto 3: Cambio de lavamanos en sanitario de niñas



Foto 4: arreglo de chorros en lavamanos sanitario varones




Foto 5: gavetero aereo en cocina 2.50 largo x 0.65 de fondo x 0.60 alto. Cimiento alto 1.75



Foto 6: Sustitución de techado 130m2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---



Foto 7: techado de escenario




Foto 8: