



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejolon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0403-43	FECHA:	20 de junio de 2024



Foto1: Colocación de azulejo y remodelación de chimenea



Foto 2: Remodelación de techo de cocina



Foto 3: Cambio de ventana



Foto 4: Remodelación de puerta



Foto 5: Apertura de puerta, techado, tallado de baño y pollera




Foto 6: Remodelación de la cocina con trinchante de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

