



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xejolon
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0403-43	FECHA:	17 de julio de 2024



Foto1: Colocación de azulejo y remodelación de chimenea



Foto 2: Remodelación de techo de cocina



Foto 3: Cambio de ventana




Foto 4: Remodelación de puerta



Foto 5: Apertura de puerta, techado, tallado de baño y pollera



Foto 6: Remodelación de la cocina con trinchantes de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

