



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana No. 19, Cantón Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0405-43	FECHA:	15/05/2024



Foto1: Construcción del Cisterna



Foto 2: Lugar de la bomba del Cisterna




Foto 3: Construcción de poyo de cocina



Foto 4: Construcción de la mesa de concreto de cocina



Foto 5: Estante aéreo de metal y cortinero 1




Foto 6: Estante aéreo de metal y cortinero 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana No. 19, Cantón Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0405-43	FECHA:	15/05/2024




Foto 1: Puerta con malla sin chapa solo pasador para candado



Foto 2: Ventanas corredizas con malla metálica



Foto 3: Cambio de canal de las aulas del patio No. 2



Foto 4: Ampliación de la pestaña de la lámina de la calle



Foto 5: Repello y cernido de la pared de la calle



Foto 6: Techado de sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana No. 19, Cantón Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0405-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Cambio de techado de sanitarios de niños y niñas



Foto 2: Colocación de techo con lamiluz sobre las pilas



Foto 3: Por filtración de agua entre pared y canal se sella con lámina lisa




Foto 4: Por filtración de agua en la lámiluz se cambia por otra.



Foto 5: Reemplazar clavos y tornillos sin empaques en aulas y dirección



Foto 6: Cambio de clavos y tornillos en láminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público