



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	26 de agosto de 2024



Foto 1: FALTA DE MESA DE TRABAJO PARA PODER COLOCAR INSTRUMENTOS DE COCINA




Foto 2: POLLETON MUY PEQUEÑO



Foto 3: ES NECESARIO AMPLIAR LA COCINA



Foto 4: COCINA COMO ESTABA



Foto 5: ÁREA DONDE SE DEMOLERÁ EL MURO



Foto 6: CAMBIO DE TECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Paraíso Chichoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0646-43	FECHA:	26 de agosto de 2024



Foto 7: PUERTA DE METAL CON MARCAS DE CORROSIÓN



Foto 8: PLANCHA DE METAL CORROIDA



Foto 9: ÁREA DONDE SE AGREGARÁ MAS PISO



Foto 10: AMPLIACIÓN DE TECHO



Foto 11: VENTANAS



Foto 12: ESPACIO DE LAVASTRATOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
