



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                | MUNICIPIO:                     | Patzún                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Paraíso Chichoy | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0646-43                | FECHA:                         | 03 de Diciembre de 2024                     |



Foto 1: MESA DE COCINA



Foto 2: POLLETÓN REMODELADO



Foto 3: AMPLIACIÓN DE COCINA



Foto 4: COCINA ACTUALMENTE




Foto 5: MURO CONSTRUIDO



Foto 6: CAMBIO DE TECHADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                              |                                |   |
|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                | MUNICIPIO:                     | Patzún                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío Paraíso Chichoy | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Paraíso Chichoy, Aldea Chichoy Alto |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-07-0646-43                | FECHA:                         | 03 de Diciembre de 2024                     |



Foto 7: PUERTA COLOCADA



Foto 8: NUEVA PLANCHA DE METAL



Foto 9: PISO NUEVO



Foto 10: NUEVO TECHADO



Foto 11: VENTANAS





Foto 12: LAVASTRASTOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

