

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Panimaquim	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panimaquim, Aldea Chipiactal, Patzún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0658-43	FECHA:	3 de septiembre de 2024



Foto1: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 3: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 4: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 5: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: MURO DE CONTENCIÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEM

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público