

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Camán Chicamán, Patzún, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2889-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Mantenimiento a costaneras.



Foto 2: Repello en paredes de exterior.



Foto 3: Desinstalación de puertas para suministro de pintura.



Foto 4: Limpieza y mantenimiento a ventanas y balcones deteriorados.



Foto 5: Suministro de pintura de todas las paredes.



Foto 6: Previo a la desinstalación de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Camán Chicamán, Patzún, Chimaltenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-2889-43	FECHA:	19/07/2024



Foto1: Limpieza para reparación del portón de entrada.




Foto 2: Mantenimiento al techo del portón.



Foto 3: Mantenimiento a malla perimetral.



Foto 4: Sustitución de chimenea e implementación de ventana y lavatrastos en cocina.



Foto 5: Construcción de pila de concreto.



Foto 6: Repello y cernido de pared de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

