

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 487	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuchucá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3147-45	FECHA:	06 de junio de 2024



Foto 1: Tallado de pared, adentro y afuera de la cocina



Foto 2: colocacion de estructura para el techo del corredor



Foto 3: Colocacion de estructura del techo de la cocina



Foto 4: Instalacion electrica de ambiente en el corredor frente de la cocina



Foto 5: Remozamiento de ventana de la cocina



Foto 6: Techado espacio detrás de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Selló Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 487	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuchucá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3147-45	FECHA:	17 de junio de 2024



Foto1: Colocacion de piso en la cocina



Foto 2: Instalacion de chimenea para que salga el humo que resulta al momento de cocinar



Foto 3: Reparacion de bases para parales



Foto 4: Cambio de tuberia de agua potable



Foto 5: Construccion de poyeton para peroles y poyo normal




Foto 6: Construccion de mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Nucleo Familiar Educativo para el Desarrollo NUFED No. 487	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuchucá Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3147-45	FECHA:	30 de junio de 2024



Foto 1: Ventana de madera deteriorada por lluvia



Foto 2: Lijada de puertas




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la OPF

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público