

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimayá, Aldea Río Blanco La Vega
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-3164-43	FECHA:	16/10/2024




Foto 1: AREA TERMINADO DE RECONSTRUCCION DE LA PARED




Foto 2: AREA TERMINADA DE RECONSTRUCCION DE PARED



Foto 3: AREA TERMINADA DE INSTALACION DE TUBERIA PARA SANITARIO




Foto 4: AREA TERMINADA DE BAÑO/DESTITUIR CERNIDO VIEJO POR NUEVO TRES BAÑOS



Foto 5: ACTIVIDAD 5: AREA EN PROCESO DE COCINA/DEMOLISION Y CONSTRUCCION DE POLLO ARTESANAL



Foto 6: AREA EN PROCESO ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ESTADO DE POZO CIEGO (ESTUDIO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nimayá, Aldea Río Blanco La Vega
ESTABLECIMIENTO:	04-07-3164-43	FECHA:	11/04/2024



Foto1: AREA TERMINADA LA CONSTRUCCION DE GABINETES FUNDIDOS, CON AZULEJOS



Foto 2: AREA INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR WEAGUE DE PASILLO (SALONES)




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

