



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRE-FOM-129
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL POCHUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO INFED 162	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD UNIÓN VICTORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-08-3056-45	FECHA:	17 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: Material para reconstrucción de la cocina del centro educativo NUFED 162 de la comunidad unión victoria del Municipio de San miguel Pochuta



Foto 2: Entrega y colocación de las ventanas en el centro educativo.



Foto 3: Material para la reconstrucción de cocina.




Foto 4: La OPF recibiendo los ventanales.



Foto 5: Proceso sobre la reconstrucción de la cocina.



Foto 6: Trabajando en la obra gris.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

<p><i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de la Comunidad Unión Victoria ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA NUFED 162 Comunidad Unión Victoria CHIMALTENANGO</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo NUFED 162 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA Y PRIMARIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN</p>
--	--