

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TERCER CANTÓN ALDEA EL CAMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0003-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024



**ESTRUCTURA DE TECHO**




**VENTANA**



**PISO**



**SISTEMA ELÉCTRICO**




**COCINA**



**PORTON Y PUERTA**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	TERCER CANTÓN ALDEA EL CAMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0003-43	FECHA:	31 DE JULIO DE 2024




PINTURA DE PARED




REPELLO Y CERNIDO DE PARED



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

