



HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA MARGINAL "LA MUCHACHA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARGINAL LA MUCHACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0004-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
Foto 1: INGENIERO JUNTO A OPF EN ESTABLECIMIENTO		Foto 2: MUROS CON MARCAS DE HUMEDAD	
Foto 3: PUERTAS CON MARCAS DE CORROSIÓN		Foto 4: PORTON DE METAL EN MAL ESTADO	
Foto 5: VISTA LATERAL A BAÑOS		Foto 6: LAMINA CON MARCAS DE CORROSIÓN	



wendy González P.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
ING. MARXEL A. MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
COLEGIADO 11,709

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA MARGINAL "LA MUCHACHA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MARGINAL LA MUCHACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0004-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	20/03/2024
			
Foto 7: PARTES DE MALLA PERIMETRAL EN MAL ESTADO		Foto 8: PROFESIONAL JUNTO A OPF EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO	
			
Foto 9: PISO TORTA DE CONCRETO CON GRIETAS		Foto 10: FALTA DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS	
			
Foto 11: ESTRUCTURA EN MAL ESTADO		Foto 12: MUROS MANCHADOS	



wendy González P
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
ING. MARXELA MÉNDEZ
INGENIERO CIVIL
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
COLEGIADO 11,709