

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICÍA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB MARÍA RAIMUNDA ESTRADA QUIÑONEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA ESPERANZA ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0006-45	FECHA:	5/07/2024



Foto 1: CIRCULACIÓN DEL ÁREA PARA RESGUARDAR EL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: CIRCULACIÓN DEL ÁREA PARA RESGUARDAR EL ESTABLECIMIENTO



Foto 3: PAVIMENTACIÓN DEL LADO DE AFUERA DEL ESTABLECIMIENTO PARA QUE LOS ALUMNOS REALICEN EDUCACIÓN FÍSICA.



Foto 4: PAVIMENTACIÓN DEL LADO DE AFUERA DEL ESTABLECIMIENTO PARA QUE LOS ALUMNOS REALICEN EDUCACIÓN FÍSICA.




Foto 5: Circulación del área




Foto 6: Circulación de Área

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

