



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Parcelas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0027-43	FECHA:	30/06/2024



Foto 1: ANTES.




Foto 2: ANTES




Foto 3: DURANTE




Foto 4: DURANTE




Foto 5: DESPUES




Foto 6: DESPUES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Xucay
Firma y sello del Presidente de la OPF

ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MADRES
PATZICIA
LAS PARCELAS

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PATZICIA
DIRECCION
MINISTERIO DE EDUCACION
GUATEMALA