

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Patzicía |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Cerritos Asuncion |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-09-0440-43 | FECHA: | 01 de marzo de 2024 |



Foto 1: Parte del cielo de dos salones que requiere terminar con el tallado de ambos salones con un área de 8.20 x 4.80 metros cada salón.



Foto 2: Parte de las paredes de ambos salones que requiere tallado por rajadura en el repello que tiene un área de Largo 8.20, Ancho 4.80 y Altura 3.38 metros por cada salón.



Foto 3: Parte del Cielo del corredor que tiene un área de 11.20 x 2.85 metros que necesita terminar con el Tallado.



Foto 4: Parte de enfrente del corredor que necesita terminar con el tallado que tiene un área de 16.5 x 3.38 metros.




Foto 5: Es otra de las fotografías similar a la No. 2 que muestra las rajaduras de la pared.




Foto 6: Área que se ha destinado al levantado de las gradas para un segundo nivel de dos salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

