

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerritos Asuncion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0440-43	FECHA:	15 de julio de 2024.



Foto1: Parte del Salon No. 1 que fue remodelado con el repello y cernido de paredes y techo de la loza .



Foto 2: Parte de la pared y loza del corredor que se le esta colocando el repello y posterior cernido y tallado.



Foto 3: Parte del techo de la loza No. 2 donde sera remodelado con el repello, tallado y cernido del salon.



Foto 4: Proceso de construccion de las gradas.



Foto 5: Es otra de las fotografias que indica el cimiento de la pared de las gradas y bodega.



Foto 6: Cimiento de la construccion de las gradas y la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y selló del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo