

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerritos Asuncion
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0440-43	FECHA:	5 de agosto de 2024.



Foto1: Salones No. 1 y 2 ya finalizados y siendo utilizados por los niños de primero primaria secciones "A" y "B".



Foto 2: Parte de los salones 1 y 2 ya finalizados con la colocacion de piso ceramico.



Foto 3: Parte del corredor que muestra el repello, tallado y cernido del corredor y de la pared.




Foto 4: Parte del corredor ya finalizado con el repello, tallado y cernido y ya siendo utilizado por los niños del nivel primario.



Foto 5: Es otra de las fotografías que indica la finalizacion de la colocacion de piso ceramico en los salones 3 y 4.



Foto 6: Gradas y bodega ya finalizados para dar acceso al segundo nivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y selló del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público