

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzicía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta "María Raimunda Estrada Quiroz"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 8-109 zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0443-43	FECHA:	16/05/2024



Foto1: el techado cuenta con láminas sobrepuestas debido a que se encuentran quebradas las de duralita.



Foto 2: para evitar la filtración de agua en las aulas se han utilizado piezas de lámina.



Foto 3: se evidencian las piezas de lámina sobrepuestas en todo el largo de la duralita.



Foto 4: la duralita se encuentra rajada lo que produce un gran peligro para toda la población escolar.



Foto 5: se evidencian las quebraduras agravadas en la duralita.



Foto 6: toda la duralita ha perdido su calidad y tiempo de vida útil.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Anabella Larios Patzán Firma y sello del Presidente de la OPF		 Ana Maria Vela Ruiz Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---

O U M -  
 RAIMUNDA ESTRADA QUIROZ  
 DIRECCION  
 PATZICIA,  
 CHIMALTENANGO