



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA EL CAMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0447-43	FECHA:	4/03/2024



FOTO 1: Ampliación y construcción de dos planchas de cocina, lavastrastos, mesa de concreto y piso cerámico.



FOTO 2: Ampliación y construcción de un aula, colocación de piso cerámico.



FOTO 3: Cambio y colocación de Portón Principal



FOTO 4: Remodelación de juegos infantiles, y construcción de loza en el area de juegos infantiles.



FOTO 5: Relleno para fundición de loza en el area de juegos infantiles.



FOTO 6: Techado del Porton lado Sur entrada principal de la escuela con estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

