



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87  
Versión 4

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTA MARIA CERRO ALTO ALDEA PAHUIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	04-09-0448-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	21/03/2024
			
Foto 1: INGENIERO JUNTO A DIRECTOR Y PRESIDENTA OPF		Foto 2: VISTA LATERAL A ESTABLECIMIENTO	
			
Foto 3: TECHO SIN CIELO FALSO DE AULAS		Foto 4: TECHO CON LAMPARAS SIN FUNCIONAMIENTO	
			
Foto 5: FALTA DE ILUMINACIÓN		Foto 6: TECHO DE COCINA	



*Aura Isleny Concas Raxá*







Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Calidad del Programa

*MARCELA*  
ING. MARXEL A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,709



HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA CERRO ALTO ALDEA PAHUJIT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-0418-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	21/03/2024
			
Foto 7: PROFESIONAL EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO		Foto 8: TECHO DE MÓDULO SIN CIELO FALSO	
			
Foto 9: PISO AGRIETADO		Foto 10: VISTA DEL PATIO CON CONCRETO QUEBRADO	
			
Foto 11: PISO EN MAL ESADO		Foto 12: FALTA DE DRENAJE	



*Aura Isleny cancaj Raxá*

Firma y sello del Presidente de la OPF

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,708

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Calidad del Proyecto