

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BÁSICA "3 DE JUNIO"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA EL BOSQUE ZONA 2 PATZICA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04- 09- 0450- 45	FECHA:	12/03/2024



USO PROVISIONAL PARA COSINAR ACTUALMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO.



ESTE ESPACIO NO ES EL ADECUADO PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA LOS ALUMNOS DE NUESTRO ESTABLECIMIENTO.



ESTE LUGAR PARA COSINAR ESTÁ UBICADO EN EL PATIO DEL INSTITUTO.



EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UNA PEQUEÑA COSINA ACTUALMENTE. PERO ES MUY REDICIDA.



TAMBIEN CONTAMOS CON UNA PLANCHA PERO DE IGUALMANERA ES PEQUEÑA, NO ES EL ADECUADO Y NO ALCANZA PARA PREPARAR LOS ALIMENTOS.








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PATZICIA, CHIMALTENANGO	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION
--	---	---	--

Recibido 12/03/2024

