

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	PATZICIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA "3 D	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL BOSQUE 1 PATZICIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04 - 09 - 0450 - 45	FECHA:	29 DE MAYO 2024




Proyecto de pila, ya finalizado




Estantería finalizada



Estantería semia-acabada



Estantería finalizada






Instalación de Tinacopara abastecer pila de cocina



Remodelación de lámparas y de tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 