



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzcía
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Sajcap, Patzcía
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-09-2754-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1 Remodelación de sanitarios.



Foto 2. Remodelación de sanitarios.



Foto 3: Levantado de hiladas de block y reparación de malla




Foto 4: Cambio de portón



Foto 5. Ampliación de estufa de leña.



Foto 6. Ampliación de estufa de leña.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Lidia Tum Gutiérrez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

