



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia El Mirador
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0003-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Pintura en muros interior y exterior



Foto 2: Pintado en mano de obra de la escuela interior y exterior



Foto 3: Cambio de puertas




Foto 4: Cambio de portón




Foto 5: Mantenimiento a puertas: Cambio de Chapas, limpieza y pintura






Foto 6: Reparación de sistema eléctrico: cambio de focos LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

