



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica El Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Progreso, Santa Cruz Balanyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0005-45	FECHA:	29/02/2024



Foto 1: Muestra el lado derecho del edificio que se encuentra curculado con lámina.



Foto 2: Muestra el lado derecho del edificio más de cerca.



Foto 3: Muestra la parte izquierda del frente del edificio.



Foto 4: Muestra la parte del frente del edificio.



Foto 5: Muestra la parte izquierda del edificio.



Foto 6: Muestra el lado derecho y frente del edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

