



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica El Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Progreso, Santa Cruz Balanyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0005-45	FECHA:	21/05/2024






Foto1: Muestra a los trabajadores municipales preparando el hierro.



Foto 2: Muestra la preparación de columnas.



Foto 3: Muestra el sanjeado de la parte de atrás del edificio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

