



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica El Mirador	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón El Progreso, Santa Cruz Balanyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0005-45	FECHA:	5/08/2024



Foto 1: Muestra el frente del edificio circulado




Foto 2: Muestra el lado derecho del edificio.




Foto 3: Muestra la parte del frente y puerta del edificio.



Foto 4: Muestra lado derecho del frente.



Foto 5: Muestra el lado izquierdo del edificio.



Foto 6: Muestra el lado izquierdo del edificio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

