



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Balanyá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, "Cristóbal Eduardo Cabrera"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chimazat, Santa Cruz Balanyá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0455-43	FECHA:	23 de febrero de 2024.



Foto 1: Las laminas estan muy pandeadas y dobladas.



Foto 2: Tendales pandeadas y picadas de polilla.




Foto 3: Tendales en mal estado por las lluvias.



Foto 4: Laminas oxidadas por las lluvia y por las hojas de los árboles.



Foto 5: Laminas agujeradas donde penetra la luz del sol en el interior del salón.



Foto 6: Capotes en mal estado donde se filtra el agua, en época lluviosa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

