



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BALANYÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'CARLOS EMILIO LEONARDO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0456-43	FECHA:	5/03/2024



Sanitarios de niñas, pintura y azulejo




Sanitario de niños, azulejo y pintura



Lámina de Dirección



Lámina de biblioteca



Machimbre de la dirección y biblioteca



Lavamanos sanitarios de maestros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Stelmira Ramirez Flores de Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPE

Walter Miguel Luria Santizo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BALANYÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM 'CARLOS EMILIO LEONARDO'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL PROGRESO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-10-0456-43	FECHA:	5/03/2024





Mingitorios sanitarios de maestros



Sanitario de maestros colocación de azulejo




Cambio de machimbre en biblioteca por cielo falso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rosa Estomera Ramirez Flores de Juárez
Firma y sello del Presidente de la OPF




Walter Miguel Luna Santizo
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

